

2020-2021 YILI  
**YAPILAN FAALİYETLER**



# **TEMİZLİK BİRİMİ**



# Tüm Blokların Koridor Paspas Temizliđi Haftada 3 Gn Olarak Yapılmaktadır.





# Tüm Blokların Asansör ve Posta Kutularının Temizliđi Günlük Olarak Yapılmaktadır.






# Her Hafta Salı Günü Tüm Blokların Yangın Merdivenlerinin Paspas Temizliđi Yapılmaktadır.




HUAWEI P30 lite  
TRIPLE CAMERA



REDMI NOTE 8  
AI QUAD CAMERA



# Her Hafta Perşembe Günü Blok Yangın Dolapları ve Şaft Odalarının Temizliği Yapılmaktadır.






# Site Blok Elektrik Odalarının Paspas Temizliği Yapılmıştır.






# Alt Sosyal Tesis Camlarının Temizliđi Yapılmıřtır.





# Site Geneli Mazgalların Temizliđi Yapılmıřtır.





# Geri Dönüşüm Kutularının Temizliği Yapılmış Aktif Hale Getirilmiştir.






# Blok Girişleri , Otoparklar , Mazgalların İçi ve Bütün Ortak Alanlar Haşere İlaçlaması Yapılmıştır.





# Site Ortak Alanları Rutin Olarak Her Ay Haşerelelere Karşı İlaçlanmaktadır.





# PEYZAJ BİRİMİ



# Site Geneli alı Form Budama alıřması Yapılmıřtır.





# Site Geneli alı Form Budama alıřması Yapılmıřtır.



Samsung Triple Camera  
Galaxy A50  
ile ekildi



Samsung Triple Camera  
Galaxy A50  
ile ekildi



# Site Geneli alı Form Budama alıřması Yapılmıřtır.






# Site Geneli alı Form Budama alıřması Yapılmıřtır.





# Site Geneli alı Dibi apa Ve Yabani Ot Temizliđi Yapılmıřtır.





# Site Geneli alı Dibi apa Ve Yabani Ot Temizliđi Yapılmıřtır.





# E Blok Villa Çatıları Yabani Ot Temizliđi Yapılmıřtır.





# Site Geneli im Bime alıřması Yapılmıřtır.





# Site Geneli Eksik alıların Tamamlanması Devam Ediyor.





# Çim Alanda Kelleşen Bölgelere Çim Tohumu Ekimi Yapılmıştır.





# Çim Alanda Kelleşen Bölgelere Çim Tohumu Ekimi Yapılmıştır.





# Site GiriŖi Manolya Ađacı Altına Yazlık Mevsimlik iek Dikimi YapılmıŖtır.



REDMI NOTE 8  
AI QUAD CAMERA



# Site GiriŖi Manolya Ađacı Altına Kışlık Mevsimlik iek Dikimi Yapılmıştır.





# Peyzaj Hattı Fıskiye Tamiratları Yapılmıştır.





BOYA – **İNŞAAT BİRİMİ**



# Kaykay Pistinde Bulunan Kamelya Altına Wash Beton Yapılmıştır.



Samsung Triple Camera  
Galaxy A50  
ile çekildi



# Blok İçi Asansör Etrafı Oynayan Mermerler Yapıştırılmıştır.






# Blok İçi Asansör Etrafı Oynayan Mermerler Yapıştırılmıştır.





# Blok Çatıları Mermer Aralarına Poliüretan Mastik Çekilip, Oynayan Mermerler Sabitlenmiştir.





# Blok atıları Mermer Aralarına Poliüretan Mastik ekilip , Oynayan Mermerler Sabitlenmiřtir.





# Blok Çatıları Mermer Aralarına Poliüretan Mastik Çekilip , Oynayan Mermerler Sabitlenmiştir.





# Blok Çatıları Mermer Aralarına Poliüretan Mastik Çekilip, Oynayan Mermerler Sabitlenmiştir.





# Blok Çatıları Mermer Aralarına Poliüretan Mastik Çekilip, Oynayan Mermerler Sabitlenmiştir.





# **Blok Yangın Merdiven Duvarlarının Su Alıp Kabaran Yerleri Tamir Ediliyor.**





# Blok Yangın Merdiven Duvarlarının Su Alıp Kabaran Yerleri Tamir Ediliyor.






# **Blok Yangın Merdiven Duvarlarının Su Alıp Kabaran Yerleri Tamir Ediliyor.**





A-B Blok Yangın Merdiven Duvarları Su Alıp Kabaran Yerlerin Kazıma ve Alçı İşlemi Yapılıyor.





# **TEKNİK BİRİM**



# Koridor ve Otoparkların Aydınlatma Arızaları Giderilmiştir.





# Koridor ve Otoparkların Aydınlatma Arızaları Giderilmiştir.





# Çevre Aydınlatma Arızaları Giderilmiştir.





# Çevre Aydınlatma Arızaları Giderilmiştir.





# Çevre Aydınlatma Arızaları Giderilmiştir.



20 Ara 2021 22:22:34





# Blok Geneli Oluşan Fermax Arızaları Giderilmiştir.





# Blok Genel Oluřan Kamera Arızaları Giderilmiřtir.





# Blok Kapılarında Oluşan Arızalar Giderilmiştir.





# Blok Kapılarında Oluşan Arızalar Giderilmiştir.





# **Blok Kapılarında Oluşan Arızalar Giderilmiştir.**





# Blok Kapılarında Oluşan Arızalar Giderilmiştir.






# Blok Kapılarında Oluşan Arızalar Giderilmiştir.





# Blok Kapılarında Oluşan Arızalar Giderilmiştir.






# Düşen Blok Kapı Kenarlıkları Sabitlenmış Kapı Hidrolik Ayarları Yapılmıştır.






# Asansör İçi Arızalı Led Trafo Deęişimi Yapılmıştır.





# Asansör İçi Arızalı Ekran Paneli Değişimi Yapılmıştır.






# Asansörlerin Kırılan Patenlerinin Deęişimi Yapılmıştır.





# C7 Blok Asansör Kasnak ve Halat Deęişimi Yapılmıřtır.





# C9 Blok Blok Asansör Kasnak ve Halat Deęişimi Yapılmıştır.





# Anlık Servis Dışı Kalan Asansör Arızaları Giderilip Devreye Alınmıştır.







# E Blok Villa atıları Arızalı Olan Peyzaj Vanaları Deęiřtirilmiřtir.





# Dairelere Ait Sıcak ve Soğuk Su Hattında Meydana Gelen Arızalar Giderilmiştir.





# Hidrofor Dairelerinde Çürüyen Boruların Deęişimi Yapılmıştır.





# Alt Sosyal Tesis Makine Dairesi **Çürüyen Boruların Deęişimi Yapılmıştır.**





# Kazanların Bakımları Yapılmıştır.






# Kazan Daireleri Sıcak Su Hattı Boyler Anot Çubuklarının Deęiřimi Yapılmıřtır.





# Hidrofor ve Kazan Daireleri Motor Bakımları Yapılmıştır.






# Sosyal Tesis Nem Alma Cihazı Mekanik Bakımları Yapılmıştır.





# **E Blok Sıcak Su Hattına 5 Adet Ek Sirkülasyon Pompası Monte Edilerek Dairelere Sıcak Su Gelişi Hızlandırılmıştır .**






# Otopark Pis Su Kuyu Pompalarının Çürüyen Metal Boruları PPRC Boru ile Deđiştirilmiřtir.





# Otopark Pis Su Kuyu Pompalarının Çürüyen Metal Boruları PPRC Boru ile Deđiştirilmiştir.





# D3 Blok Önü Tıkanan Pis Su Gider Hattı Yenilenmiştir.





# Site Su Depolarının Temizliđi Yapılmıřtır.





# Kazan Daireleri Önünde Bulunan Doğalgaz Sayaç Etrafı Çit İle Kapatılmıştır.





# Açık Havuz Deforme Olan Duş Aparatları Değiştirilmiştir.





# Tenis Kortu Eski Zemini Sökülmüştür.






# Tenis Kortu Eski Zemini Sökülmüştür.





# Tenis Kortu Eski Zemini Sökülmüştür.





# Tenis Kortu Zemini Yenilenmiştir.





# Eski Erođlu Deposunun Bulunduđu Yere Aletli Plates Salonu Yapılmıřtır.






# Eski Erođlu Deposunun Bulunduđu Yere Aletli Plates Salonu Yapılmıřtır.





# Köpek Gezdirme Alanı Etrafı Çit İle Kapatılmıştır.





# Köpek Gezdirme Alanı Aydınlatma Yapılmıştır.





# Köpek Gezdirme Alanı Kamera Montajı Yapılmıştır.





# Köpek Gezdirme Alanı Giriş Kapıları Yapılmıştır.





# Site Geneli Deforme Olan Delinatörler Yenilenmiştir.





# Site Ortak Alan Yangın Tüpleri Kontrolleri Yapılmış Eksikler Giderilmiştir.





# Site Geneli Kırılan Ortak Alan Camları Deęiřtirilmiřtir.





# Çöp Konteynirlerinin Kırılan Ayakları Yenilenmiştir.





# E Blok Otopark Giriş Tabelası Yenilenmiştir.





# Oyun Alanı Deforme Olan Salıncaklar Yenileriyle Deđiştirilmiřtir.

