


# **2021 YILI ORTAK ALAN VE DAİRELERDE YAPILAN İZOLASYON ÇALIŞMALARI**




# A1-B1-B3-C1-C3-C4-C6-C7-C9-D1-D3-D5 Blok Çatılarına Saçak Yapılmıştır.






# A1-B1-B3-C1-C3-C4-C6-C7-C9-D1-D3-D5 Blok Çatılarına Saçak Yapılmıştır.





# A1-B1-B3-C1-C3-C4-C6-C7-C9-D1-D3-D5 Blok Çatılarına Saçak Yapılmıştır.






A1-B1-B3-C1-C3-C4-C6-C7-C9-D1-D3-D5 Blok  
Çatılarına Saçak Yapılmıştır.





# A1 Blok Çatı





# E Blok Çatı





# E Blok Çatı





# E Blok Çatı





# E Blok Çatı





# E Blok Çatı





# E Blok Villa Çatıları Havalandırma Baca Etrafı Toprağın Açılması





# E Blok Villa Çatıları Havalandırma Baca Etrafı Toprağın Açılması





# E Blok Villa Çatıları Havalandırma Bacalarının Yükseltilme Çalışması





# E Blok Villa Çatıları Havalandırma Bacalarının Yükseltilme Çalışması





# E Blok Villa Çatıları Havalandırma Bacalarının Yükseltilme Çalışması





# E Blok Villa atıları Havalandırma Baca Etrafı Toprak Serimi





# E1 Blok Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E1 Blok Delitasyon Üstü Mastik Uygulaması





# E1 – E2 Blok Arası Köprü Altı Toprak Tesviye ve Drenaj Hattı Kazısı






# E1 – E2 Blok Arası Köprü Altı Beton Atımı





# E1 – E2 Blok Arası Köprü Altı Beton Atımı






# E1 – E2 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması






# E1 – E2 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E1 – E2 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E1 – E2 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E1 – E2 Blok Arası Delitasyon Üstü Membran Uygulaması





# E1 – E2 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Atımı






# E2 Blok Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E2 Blok Delitasyon Üstü Membran Uygulama Çalışması





# E2 – E3 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E2 – E3 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E2 – E3 Blok Arası Delitasyon Üstü Fıtılleme Çalışması





# E2 – E3 Blok Arası Delitasyon Üstü Dökme PU Uygulaması





# E2 – E3 Blok Arası Delitasyon Üstü İzolasyon ve Beton Atımı






# E3 Blok Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E3 Blok Dilatasyon Üstü Fitol ve Dökme PU Uygulama Çalışması





# E3 Blok Dilatasyon Üstü Beton Atımı





# E3 – E4 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E3 – E4 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Atılması





# E3 – E4 Blok Arası Kırım Yapılan Alan Molozların Kaldırılması





# E3 – E4 Blok Arası Kanal Şapı Temizliği Astarlama İçin Yüzey Hazırlık Çalışması





# E3 – E4 Blok Arası Yağmur Gideri Kanal Yeri Beton Kesimi





# E3 – E4 Blok Arası Yağmur Gideri Kanal Yeri Beton Kesimi





# E3 – E4 Blok Arası Yağmur Gideri Kanal Yeri Beton Kesimi





# E3 – E4 Blok Arası Yağmur Gideri Kanal Yeri İzolasyon Uygulama Çalışması





# E3 – E4 Blok Arası Yağmur Gideri Kanal Yeri Pimaş Boru ve Krom Izgara Döşeme





# E3 – E4 Blok Arası Yağmur Gideri Pimaş Boru Bağlantı Montajı





# E3 – E4 Blok Arası Yağmur Gideri Kanal Yeri Beton Atımı






# E4 Blok Yan Cephe Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E4 Blok Yan Cephe Delitasyon Üstü Beton Kesimi ve Kırım Çalışması





# E4 Blok Yan Cephe Delitasyon Üstü İzolasyon Çalışması





# E4 Blok Yan Cephe Delitasyon Üstü İzolasyon Çalışması





# E4 Blok Yan Cephe Delitasyon Üstü İzolasyon Çalışması





# E4 Blok Yan Cephe Delitasyon Üstü Kapatma





# E4 Blok Yan Cephe Delitasyon Üstü Beton Atımı





# C6 – C7 Blok Arası Delitasyon Üstünün Açılması





# C6 – C7 Blok Arası Delitasyon Üstünün Açılması






# C6 – C7 Blok Arası Delitasyon Üstü Beton Atımı





# C6 – C7 Blok Arası Delitasyon Üstünün Açılması





# C6 – C7 Blok Arası Delitasyon Üstü Mastik Uygulama Çalışması






# C6 – C7 Blok Arası Delitasyon Üstü Membran Uygulama Çalışması





# C6 – C7 Blok Otopark Delitasyon Arası İzolasyon Çalışması





# C6 – C7 Blok Arası Delitasyon Üstü Membran Uygulama Çalışması





# C6 – C7 Blok Arası Delitasyon Üstünün Kapatılması






# Blok Yangın Merdiven Camlarının Mastik ve Derzlerinin Söküm Çalışması





# Blok Yangın Merdiven Camlarının Mastik ve Derzlerinin Çekilmesi





# Blok Önü Havalandırma Menfez Kenarları Mastik Uygulama Çalışması






# Blok Önü Havalandırma Menfez Kenarları Mastik Uygulama Çalışması





# Çöp Dökme Yeri Zemin Kırım Çalışması






# Çöp Dökme Yeri Zemin Beton Atımı





# E1 Blok D.16





# A1 Blok D.9 Yağmur Gideri Kırık dirsek Tamirâtı





# B1 Blok D.43





E3 blok D.22 D.23 D.24 Birleşim Yerleri Kırılıp  
Pahtlanmıştır.






E3 blok D.22 D.23 D.24 Birleşim Yerleri Kırılıp  
Pahtlanmıştır.





# E2 B Blok D2. D3 Önü






# E2 B Blok D2. D3 Önü





# E2 B Blok D2. D3 Önü





# D5 Blok Otopark Delitasyon Üstü





# Pilates Odası Duvar Örne Çalışması





# Pilates Odası Boya Çalışması

